



CITTA' DI SAN MARTINO DI LUPARI

Largo Europa, n. 5 – cap. 35018 Provincia di Padova
Cod. Fiscale 81000530287 – COMANDO POLIZIA LOCALE
Tel 049-9460411 Fax 049-5951105
Mail polizialocale@comune.sanmartinodilupari.pd.it

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "TELELASER TRUCAM"

In data 23/2/23 alle ore 9.00 in località PIAZZALE PARCO MANIN E POI VIA GARIBOLDI
i sottoscritti IST. PERIN FABIO e IST. CRIVELLARI ANGELO
in servizio presso COMUNE DI S. MARTINO DI LUPARI
hanno effettuato le prove per la verifica di funzionalità INIZIALE/PERIODICA del dispositivo TELELASER TRUCAM matr. TC004783
omologato dal Ministero II. TT con decreto n. 3248 del 13 Giugno 2011 e distribuito in Italia da ELTRAFFS.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARANO

- ☒ di aver preso visione del Certificato di Taratura n. K963-2023-APCR-VX del 30/1/2023 relativo al dispositivo in oggetto;
☒ di aver preso visione della Dichiarazione di Manutenzione periodica n. 0381/2023 del 3/2/2023 relativa al dispositivo in oggetto;
☒ di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFFS.R.L. e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;
☒ di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;
☒ di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;

- ☒ di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

AUTOTEST	ESITO:	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO
TEST DEL DISPLAY INTERNO	ESITO:	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO
TEST A VELOCITA' ZERO E DISTANZA PREFISSATA	ESITO:	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO MIRINO	ESITO:	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO TELECAMERA	ESITO:	☒ POSITIVO	☐ NEGATIVO

- ☒ di aver abbassato il limite di cattura così da simulare delle vere infrazioni;
☒ di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito:

VERIFICA DI MISURA DELLA VELOCITA'	ORARIO INIZIO:	ORARIO FINE:
NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO SOPRA IL LIMITE DI CATTURA (TOTALE) (min. 20):	<u>9,36</u>	<u>9,55</u>
NUMERO IMMAGINI ACQUISITE CORRETTAMENTE (FOTOGRAFATE):	<u>55</u>	
% IMMAGINI ACQUISITE (FOTOGRAFATE/TOTALE):	ESITO:	☒ ≥ 95% POSITIVO ☐ < 95% NEGATIVO

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017

SI ATTESTA

- ☒ che il dispositivo in oggetto funziona correttamente in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017.
☒ che il dispositivo in oggetto NON funziona correttamente in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data:

I verbalizzanti:
V. Istruttore di P.L.
Dott. Fabio Perin

IL VICE ISTRUTTORE
Crivellari Angelo



23/2/23