



CITTA' DI SAN MARTINO DI LUPARI

Largo Europa, n. 5 – cap. 35018 Provincia di Padova

Cod. Fiscale 81000530287

COMANDO POLIZIA LOCALE

Tel 049-9460411 Fax 049-5951105

Mail polizialocale@comune.sanmartinodilupari.pd.it

VERBALE DI VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLA VELOCITA' mod. "PASVC" matr. 1414002451 POSIZIONATO SULLA S.R. 53 KM. 29+280

In data 12.11.2020 alle ore 15.30 in località San Martino di Lupari (PD) – Km. 29+280, i sottoscritti *Ispettore Serato Carlo e Vice Istruttore Perin Fabio* in servizio presso il Comando di Polizia Locale di San Martino di Lupari (PD), hanno effettuato la verifica di funzionalità periodica del dispositivo di controllo automatico della velocità denominato "PASVC" matr. 1414002451 posizionato sulla S.R. 53 al Km. 29+280 direzione Castelfranco Veneto – Cittadella, omologato con decreto rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 1565 del 02.04.2014.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti del capo 5° e 7° del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017 recante disposizioni per "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità" e della circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07.08.2017, i sottoscritti dichiarano quanto segue:

- di aver preso visione del certificato di taratura n. **E845_2020_ACCR_VX del 12.11.2020** relativo al dispositivo in epigrafe;
- di aver verificato l'installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nella specifica di installazione;
- di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari (estremi del decreto di omologazione e numero seriale) risultano presenti ed integri;
- di aver impostato sul dispositivo il limite di velocità in modo da acquisire tutti i veicoli in transito;
- di aver iniziato le misure alle ore **15:59:46** e di averle terminate alle ore **16:05:52** rilevando il transito di n° **25** veicoli.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

SI DA ATTO

che il dispositivo sopraindicato:

- ha attribuito correttamente la misura effettuata a n° 25 veicoli pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;
- ha acquisito correttamente n° 25 immagini pari al 100 % dei veicoli oggetto del rilevamento;
- ha riconosciuto correttamente le targhe di n° 25 veicoli rilevati, pari al 100 % di quelli oggetto del rilevamento.

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 282 del 13.06.2017 relativo alle nuove disposizioni per le “verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità” e della circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07.08.2017;

SI ATTESTA

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l’effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell’allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 282 del 13.06.2017 e della circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07.08.2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

I verbalizzanti

ISPETTORE Serrato Carlo

VICE ISTRUTTORE Perin Fabio

